Nowości

CADKON+ 2020 Service Pack 1

www.cadkon.eu

www.cadnet.cz , helpdesk.cadkon.eu , www.graitec.com

Nowości w Service Pack 1 CADKON+ 2020

Service Pack 1 CADKON+ 2020 zawiera ulepszenia i poprawki dla CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ RC i CADKON+ BASIC wersje 2020.

Jest przeznaczony dla wszystkicj licencji komercyjnych **CADKON+ 2020** (wersja **10.0.0039**)**.** Są to instalacje pobrane (lub udostępnione na nośniku) przed 6 grudnia 2019r., czyli datą wydania Service Pack 1. Instalacje pobrane po tej dacie zawierają już dodatek Service Pack 1, dlatego nie trzeba go instalować osobno. Dokładną wersję zainstalowanego CADKON+ można zweryfikować poleceniem "_CKABOUT" bezpośrednio w CADKON+.

Spis zawartości:

Ogólne informacje o instalacji dodatku Service Pack 3
Instalacja na komputerze z już zainstalowanym CADKON+ 2020 4
Instalacja na komputerze bez CADKON+ 2020 5
Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC i BASIC 6
Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE 7
Rozwiązane wspólne problemy dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC and BASIC 7
Rozwiązane problemy dla CADKON+ Architecture 8
Rozwiązane problemy dla CADKON+ RC 9
Wsparcie techniczne 11

 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Ogólne informacje o instalacji dodatku Service Pack

Zaczynając od wersji 2020 wprowadzamy inną metodę dystrybucji dodatków Service Pack. Service Pack CADKON+ nie będą już pobierane indywidualnie, zawsze będą częścią instalacji online CADKON+. Niezależnie od zainstalowanej wersji CADKON+ 2020, aktualizacji online program zaktualizuje wszystkie wymagane pliki do ich najnowszych wersji.

Instalacja Service Pack odbywa się przy użyciu zaktualizowanego pliku .exe CADKON+ 2020 (*SetupCadkonPlus_2020.exe*). Po uruchomieniu pliku .exe program instalacyjny automatycznie ustali, czy CADKON+ 2020 jest zainstalowany, czy nie i zaoferuje jedną z następujących opcji:

- **Zaktualizuj CADKON+** (w przypadku znalezienia starszej wersji niż CADKON+ 2020 na danym komputerze)



- **Zainstaluj CADKON+** (w przypadku, gdy nie znaleziono na danym komputerze starszej wersji niż CADKON+ 2020)



 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

- **Skonfiguruj CADKON+** (w przypadku, gdy aktualizacja programu nie jest dostępna, a na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja CADKON+ 2020)



Instalacja na komputerze z już zainstalowanym CADKON+ 2020

Otrzymałeś plik instalacyjny *SetupCadkonPlus_2020.exe* jako link w wiadomości e-mail od firmy Graitec lub możesz go pobrać ze strony www.cadkon.eu.



W celu pobrania ze strony www.cadkon.eu musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji „MÓJ CADKON+“ → „Dokumenty i aktualizacje“.



 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Proces instalacji

Jeśli na komputerze jest już zainstalowany program CADKON+ 2020, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz zaktualizowany plik instalacyjny *SetupCadkonPlus_2020.exe*.
2. Zamknij CADKON+.
3. Uruchom pobrany plik *SetupCadkonPlus_2020.exe*.
4. Kliknij „Aktualizuj CADKON+“ i kontynuuj instalację.
5. Po zakończeniu instalacji kliknij „Zakończ“.

***Ważne**: Aktualizacji programu nie można odinstalować oddzielnie.*

*Uwaga: Po zainstalowaniu Service Pack 1, dodatek **Słowacki** (dodatek modyfikujący dane wyjściowe CADKON+ Architecture na język Słowacki) również zostanie zaktualizowany.*

Weryfikacja wersji Service Pack 1

Jeśli potrzebujesz zweryfikować zainstalowaną wersję Service Pack 1, wykonaj następujące czynności:

1. W menu START (Windows) przejdź do Panel Sterowania/ Programy/Programy i funkcje.
2. Na liście wszystkich zainstalowanych programów znajdź CADKON+ 2020.1. W szczegółach rekordu znajduje się etykieta wersji **10.1.8** i data instalacji.

Instalacja na komputerze bez CADKON+ 2020

Możesz zainstalować CADKON+ 2020 na komputerze bez zainstalowanego wcześniej programu używając zaktualizowanego pliku .exe *SetupCadkonPlus_2020.exe*, który otrzymałeś jako link w wiadomości e-mail od firmy Graitec lub możesz pobrać ze strony www.cadkon.eu.



Aby pobrać program ze strony www.cadkon.eu, musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji „MÓJ CADKON+”.

 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.



Instrukcję instalacji możesz znaleźć w Podręczniku Instalacyjnym, który jest dostępny po uruchomieniu instalacji CADKON+.

Uwaga: Instalacja na nowym komputerze przy użyciu pliku .exe SetupCadkonPlus_2020.exe zawsze wykona nową czystą instalację, która obejmie wszystkie oficjalnie wydane aktualizacje programu (Service Pack, Hotfix itd.).

Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC i BASIC

Edytor tekstu jednowierszowego

- Podczas edycji tekstu jednowierszowego, możesz wyjść z edytora I zapisać zmiany używając Enter lub CTRL+Enter.

Filtr warstw

- Jeśli filtr warstw jest aktywny podczas podkładania Xref lub wstawiania bloku, zauważyliśmy, że warstwy wstawianego bloku lub Xref nie pasują do bieżącego filtra warstw.

Kąty biegunowe

- Przy pierwszym uruchomieniu CADKON+ 2020.1, śledzenie biegunowe jest automatycznie ustawiane na 15°
  (zmienna „POLARANG" = 15).

 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE

Biblioteka bloków

- Kiedy anulujesz wyszukiwanie w określonym folderze w bibliotece bloków, pierwotna zawartość zostanie wyświetlona po ponownym uruchomieniu.
- Podczas wyszukiwania bloków w bibliotece i włączeniu funkcji powtarczania, wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone po ponownym uruchomieniu.
- Jeśli użytkownik wybierze dwg w katalogu folderów (po lewej), a następnie przejdzie do wyboru bloku (po prawej), źródłowy dwg pozostanie w kolorze szarym.
- Nowe ikony wyszukiwania (szkło powiększające) i anulowania wyszukiwania (krzyżyk).

Rozwiązane wspólne problemy dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC and BASIC

Instalacja

- Błąd instalacji, jeśli na komputerze jest zainstalowany nowszy pakiet Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable.
- Błąd sterownika ODBC podczas odinstalowywania starszej wersji CADKON+.

Środowisko pracy

- Pozycja pasków narzędzi nie jest zapisywana, gdy program zostanie zamknięty w określony sposób. Przy następnym uruchomieniu program wszystkie paski narzędzi są wyłączone.
- Niefunkcjonalne wstawianie grupy poleceń do panelu szybkiego dostępu z grupy głównej.

Modyfikacja

- Niefunkcjonalne odznaczanie obiektów za pomocą klawisza SHIFT.
- Brak możliwości dodania polilini przy użyciu wielofunkcyjnego punktu końcowego polilinii.

Rysunek

- Błąd programu podczas próby wstawienia jednego rysunku zarówno jako odnośnika zewnętrznego, jak i bloku do rysunku.
- Błąd/awarja podczas obróconego LUW.
- Błąd/awaria na rysunku o wysokich współrzędnych.

Wyświetlanie

- Styl wyświetlania nie może być zmieniony w określonym przypadku rysunku.

Opisy

- Edytor wiersza tekstowego wyświetla niepoprawnie bieżący tekst, jeśli właściwości tekstu zostały zmienione (wysokość, szerokość, pochylenie itp.).

 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

- Zawartość edytowanego tekstu zostaje utracona podczas edycji Mtext z powodu nieprawidłowego automatycznego formatowania punktora.
- Tekst i przesunięcie szybkiego odniesienia nie uwzględniają rotacji LUW. Odniesienie jest zawsze tworzone względem GUW.

Wymiary

- Niepoprawne wyświetlanie rozwijanego menu stylu wymiarowania do wybierania koloru tekstu i stylu tła tekstu.

Drukowanie

- Błąd programu podczas próby opublikowania rysunku bez prawidłowej konfiguracji układu.

Rozwiązane problemy dla CADKON+ Architecture

Opisy pomieszczeń

- Błąd funkcji opisu pomieszczenia, jeśli migrowano bibliotekę opisów ze starszej wersji.
- W określonych przypadkach edycja opisu pomieszczenia nie działa.
- Podczas wielokrotnego korzystania z funkcji opisu pomieszczenia, poprzednie wartości obszaru i obwodu pozostają niezmienione po otwarciu okna dialogowego.
- Jeśli najpierw zostanie zainstalowany CADKON+ Architecture, a następnie CADKON+ MEP, maska opisu MEP nie zostanie zainstalowana.

Ustawienia rysowania

- Błąd programu podczas próby zmiany skali rysunku o określonej zawartości.

Otoczki

- Program cyklicznie informuje, że edytowana otoczka nie pasuje do biblioteki schematów podczas edytowania jej (ze starszej wersji CADKON+ Arch.).

Stropy

- Niepoprawnie utworzone punkty odniesienia bloków stropu drewnianego i dźwigara. Punkt odniesienia jest umieszczony na zewnątrz bloku.
- Przekroje stropów są zawsze niepoprawnie generowane do bieżącej warstwy, niezależnie od ustawień przekroju.

Izolacja

- Określona historia grubości izolacji nie jest zapisywana.

 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Ściany

- W oknie dialogowym ściany, linia nie jest widoczna w podlgądzie, gdy zaznaczone są różne warianty 2D (ściana nośna/ściana nienośna).

Biblioteka bloków

- Podczas używania wyszukiwarki, wiersz poleceń wyświetla: „Ostrzeżenie: Nie można ustawić CVIEWDETAILSTYLE do tej wartości“.

Inne

- Literówki w szablonach warstw LKM.
- Niepoprawnie zdefiniowane zagnieżdżenie paska narzędzi opisu pomieszczenia.

Rozwiązane problemy dla CADKON+ RC

Szczegóły gięcia pręta

- Poprawione wyświetlanie szczegółów gięcia prętów z odcinkiem łuku połączonym z odcinkiem prostym.
- Obrót detali gięcia odpowiada ich położeniu w strukturze.
- Naprawiono ustawienia numeracji z elementów, które nie były brane pod uwagę przy tworzeniu indywidualnych szczegółów gięcia..
- Naprawiono wymiary strzemion typu TT10.
- Na podstawie wniosku użytkownika wartość graniczna przekroju skośnego została zmieniona z 1° do 0,5° - jeśli zmiana kierunku sąsiednich przekrojów pręta jest większa niż wartość graniczna, szczegół gięcia przekroju jest zwymiarowany trójkątem.

Rozmieszczenie prętów na planie

- Podczas umieszczania prętów w obszarze kształtu 2, pręty były rysowane po przeciwnej stronie.
- W niektórych przypadkach, nie wszystkie linie szalunku były widoczne po zwolnieniu odcinków pręta o zmiennej długości.

Edycja pręta na szczegółach gięcia

- Naprawiono zmianę średnicy pręta w 2 istniejących szczegółach gięcia.

Edycja długości segmentu pręta na szczegółach gięcia

- Edycja szczegółów gięcia zmieni teraz wszystkie pręty edytowanego element.

Tabele

- Okno dialogowe z ustawieniami tabeli zawsze pojawia się na bieżącym ekranie, nawet jeśli rozmiar ekranu został zmieniony (np. Przez odłączenie ekranu lub obniżenie rozdzielczości).

 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Pozycja okna dialogowego jest zapisywana w pliku *dialogs.ini* w folderze *C:\Users\<username>\AppData\Local\AB Studio\CadkonPlusRc_2020\pl\Dat*.

- W tabeli schematów, schemat tekstu modyfikacji końca jest teraz poprawnie tworzony w tabeli zgodnie z ustawieniami.

Opis rzędu prętów

- Po przedłużeniu rzędu prętów , opis rzędu jest automatycznie aktualizowany bez konieczności uruchomienia polecenia REGEN.

Opis pręta

- Naprawiono problem z ustawieniami kształtu opisu „Według renderowanego opisu“

Umieszczanie pręta

- Podcza umieszczania prętów, teraz jest niemożliwe utworzenie rzędu w płaszczyźnie pręta. Podczas próby wprowadzenia punktów lokalizacji prostopadłych do czerwonej strzałki wskazującej kierunek wiersza użytkownik jest monitowany o prawidłowe wprowadzenie drugiego punktu.

Wstawianie przekroju 2D

- Przekrój 2D i obrót nagłówka można teraz poprawnie wprowadzić w wierszu polecenia, używając określonej wartości.

Stabilność programu

- Naprawiono przypadkowe awarie występujące głównie podczas korzystania z funkcji edycji, takich jak PAN itp.

Automatyczne zapisywanie

- Automatyczne zapisywanie jest teraz 40-50% szybsze (np. W przypadku pliku 10 MB został skrócony z 10s do 5s).

Przesuwanie przekrojów 2D

- Naprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach nie można było przenieść przekroju 2D wynikającego z konwersji obiektu podczas definiowania przekroju 3D.

Instalacja

- Rozwiązano kolizję instalacji CADKON+ i Graitec Advance. CADKON+ rozwiązuje problem, jeśli w systemie zainstalowana jest inna wersja silnika graficznego AdvanceCAD.

 © Copyright 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Wsparcie techniczne

W przypadku problemów technicznych z instalacją lub funkcjonalnością CADKON+ prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

Zaloguj się http://helpdesk.cadkon.eu/
Rejestracja http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index
Zapomniałeś hasła http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword

CADKON i logo CADKON są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Wszystkie inne marki, nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli.

© Prawa autorskie 2019 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Stworzony przez GRAITEC s.r.o. 06.12.2019